

大山崎町子どもの移動経路/通学路等 対策必要箇所一覧（交通安全）

令和5年11月

| 番号 | 路線名 |                    | 住所<br>(別紙地図参照) | 校区   | 対策の必要箇所                        | 対策内容                        | 対策整備<br>期間 | 備考 |
|----|-----|--------------------|----------------|------|--------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| 1  | 府道  | 下植野大山崎線            | 大山崎傍示ノ木        | 一山1  | 歩道がない                          | 歩道整備                        | 中～長期       |    |
| 2  | 町道  | 大山崎円明寺線            | 円明寺大門脇         | 一山2  | 歩道がなく車道も狭い                     | 歩行空間の明示<br>交差点のカラー明示        | 短～中期       |    |
| 3  | 町道  | 大山崎円明寺線            | 大山崎白味才         | 一山5  | 歩道がなく外側線が<br>ない箇所もある           | 外側線及び路肩のカラー塗装によ<br>る歩行空間の明示 | 中～長期       |    |
| 4  | 町道  | 円明寺線第53号           | 円明寺下金蔵         | 一山8  | 横断歩道のない地点での横断があ<br>る           | 学校に通学路の変更を依頼                | 令和5年度中     |    |
| 5  | 町道  | 大山崎線第28号           | 大山崎堀尻          | 一山10 | 横断歩道の白線が消えかかっている。通行する車のスピードが速い | 横断歩道の補修<br>注意喚起の看板設置(完了)    | 短～中期       |    |
| 6  | 町道  | 大山崎円明寺線            | 円明寺脇山          | 二山4  | 通行する車のスピードが速い。交<br>差点が分かりにくい。  | 信号機設置について検討中<br>路面標示の設置     | 中～長期       |    |
| 7  | 府道  | 西京高槻線              | 西国街道           | 一山14 | 車道が狭い。通行する車のスピー<br>ドが速い。       | 注意喚起の看板設置(完了)<br>路面標示の設置    | 短～中期       |    |
| 8  | 町道  | 大山崎円明寺線<br>西法寺里ノ後線 | 円明寺西法寺         | 二山6  | 通行する車のスピードが速い。交<br>差点が分かりにくい。  | 路面標示の設置<br>注意喚起の看板設置        | 短～中期       |    |
| 9  | 府道  | 西京高槻線              | 円明寺井尻          | 一山15 | 坂を下って通行する車の<br>スピードが速い。        | カラー舗装                       | 短～中期       |    |
| 10 | 府道  | 奥海印寺・納所線           | 円明寺鳥居前         | 二山7  | 点滅信号を意識せず、通行する車<br>のスピードが速い。   | 路面標示の設置                     | 短～中期       |    |